

# 数据表

VGP20

## 1. 数据表

#### 1.1. VGP20

一般属性	最小值	标准值	最大值	单位
真空度	5% -0.05 1.5	- - -	60% -0.607 17.95	[真空] [Bar] [inHg]
总气流	0	-	48	[L/min]
各个通道的气流	0	-	12	[L/min]
负载(包括默认配件)	-	10 <sup>(1)</sup> 22.04	20 <sup>(2)</sup> 44.09	[kg] [lb]
真空吸盘	1	16	16	[件]
抓取时间(在达到40%目标真空度时测量)	-	0.25 (3)	-	[s]
释放时间	-	0.4 (3)	-	[s]
噪音水平 <sup>(4)</sup>	-	67	71	[dB(A)]
真空泵	集成式,电动 BLDC			
灰尘过滤器	集成式 , 50μm , 可以现场更换			
IP 等级	IP54			
尺寸	264 x 184 x 92 10.39 x 7.24 x 3.62 [mm]			
重量	2.55 5.62			[kg] [lb]

- (1) 推荐的纸板箱重量不超过 10kg。
- (2) 使用较低的加速度可以实现 20 kg 负载 (0.2 G 增加到 1 G;  $1 \text{G} = 重力 = 9.82 \text{ m/s}^2$ )。其他条件可能适用。
- (3) 通过使用较小的吸盘或减少吸盘可以缩短抓取时间。释放时间取决于负载。使用高负载时,您可以缩短释放时间。
- (4) 更多信息,请参阅噪音水平部分。

操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
电源	20.4	24	28.8	[V]
电流消耗	50	2500	4500	[mA]
操作温度	0 32	-	50 122	[°C] [°F]
相对湿度(无冷凝)	0	-	95	[%]
计算出的工作寿命	25000	-	-	[小时]

## 找到工件对应的最大真空度

由于空气泄漏的影响,不同的工件类型需要不同的真空度。有关真空度和气流/空气泄漏的更多信息,请参阅真空度和气流部分。

要以最快最简单的方式找到最大真空度,使用 WebClient/监测与控制等图形用户界面中的一个,并按照下述步骤操作:


- 1. 将目标真空度设置为 60% 并抓取。
- 2. 读取当前真空度(这表示可以达到的最大目标真空度)。
- 3. 将新目标真空度设置为之前达到的当前真空度,减去 3-5% (kPa) 并抓取。
- 如果达到此真空度,这就是您的工件的推荐真空度。如果为达到此真空度,尝试略微降低 真空度,并再次检查。

如果您的机器人没有图形用户界面,并且您无法访问 WebClient,尝试下述步骤:

- 1. 将目标真空度设置为 20%, 并检查夹爪是否可以找到。
- 2. 如果成功,将目标真空度设置为30%,并检查夹爪是否可以找到。
- 3. 如果成功,以10%为单位逐渐递增,直到达不到真空度。
- 4. 当达不到真空度时,以5%为单位逐渐递减,直到达到真空度。

下图概括了各种工件孔隙度可以达到的真空度。

#### 孔隙度与真空度图



## 有效载荷

夹爪的提升能力主要取决于以下参数:

- 真空吸盘
- 真空度
- 气流

#### 直空吸盘

夹爪配备常用的 40mm 硅胶真空吸盘(参见下表),这种吸盘适合坚硬平整的表面,不适合不平整的表面,并且可能会在工件表面留下细微可见的硅痕迹,可能会给后续涂装流程带来某些问题。

图片	外径 [mm]	内径 [mm]	抓取面积 [mm2]
(B) robot	40	24	450

对于无孔材料,强烈建议使用 OnRobot 吸盘。部分常见的无孔材料如下所列:

- 复合材料
- 玻璃
- 高密度纸板
- 高密度纸
- · 金属
- 塑料
- 具有密封表面的多孔材料
- 涂漆木板

理想情况下,可以操作没有气流通过工件的无孔材料工件,下表显示了真空吸盘的数量和尺寸(取决于有效载荷,即工件质量)以及所使用的真空度。

#### 操作无孔材料所需的真空吸盘的数量取决于有效载荷和真空度:

	40mm		
有效载荷 (kg)	真空度(kPa)		
HXX#6HJ (Ng)	20	40	60
1	2	1	1
2	4	2	2
4	7	4	3
5	9	5	3
6	10	5	4
8	14	7	5
10	16	9	6
12	-	9	6
15	_	12	8
20	-	16	11

上表依据下述公式创建,其中提升力与有效负载相等,并考虑了1.5G的加速度。

吸盘<sub>数量</sub> \* 吸盘<sub>面积</sub>[mm] = 14700 <u>负载 [kg]</u> 真空度 [kPa]

通常建议的真空吸盘数量超过实际需要量,以应对振动、泄漏和其他意外情况。但是,真空吸盘数量越多,空气泄漏(气流)也就会越高,抓取过程中会有更多的空气流动,会导致抓取时间延长。

使用多孔材料时,使用 OnRobot 真空吸盘可以达到的真空度取决于材料本身,并且在规格中说明的范围内。部分常见的多孔材料如下所列:

- 织物
- 泡沫
- 有开孔的泡沫
- 低密度纸板
- 低密度纸
- 穿孔材料
- 未经处理的木材

如果需要使用适合特定材料的其他真空吸盘,则参见下表中的建议。

工件表面	真空吸盘形状	真空吸盘材料
坚硬、平整	正常类型或双唇式	硅或 NBR
软塑料或塑料袋	特殊类型的塑料袋	特殊类型的塑料袋
坚硬但是有曲线或不平整	薄双唇	硅或软 NBR
后续要进行涂装	任意类型	仅 NBR
高度会变化	1.5 或更大的斜面	任意类型




#### 注释

如果标准类型的真空吸盘不能满足要求,则建议咨询真空吸盘方面的专业人士,以选择理想的真空吸盘。

#### 箔和袋子用真空吸盘 Ø25


在不规则或角状臂移动操作中操作具有箔、薄纸和塑料袋等表面的工件时,这种吸盘可以提高真空夹爪的拾取和定位能力。



这种真空吸盘的材质是符合美国食品药品管理局 (FDA) 规定的硅橡胶。 使用这种真空吸盘可以减少在抽吸操作中薄工件(膜、乙烯基材料等)的褶皱。







这些真空吸盘为选配件,需要单独购买。如需购买这种真空吸盘,联系向您出售 Vgx 夹爪的商家。

• 箔和袋子用真空吸盘 Ø25 - PN 105922

## 真空度

真空度定义为达到的相对于大气压的绝对真空百分比,即:

% 真空	Bar	kPa	inHg	通常用于
0%	0.00 相对	0.00 相对	0.0 相对	   无真空/无提升力
0 %	1.01 绝对	101.3 绝对	29.9 绝对	心臭尘/心旋开力 
20%	0.20 相对	20.3 相对	6.0 相对	纸箱和薄塑料
2070	0.81 绝对	81.1 绝对	23.9 绝对	
40%	0.41 相对	40.5 相对	12.0 相对	轻工件,真空吸盘的寿命更长
40 /0	0.61 绝对 60.8 绝对 18.0 绝对	18.0 绝对	在工件,真空吸盈的存即更长 	
60%	0.61 相对	60.8 相对	18.0 相对	重工件,强作用力固定夹持
00 /0	0.41 绝对	40.5 绝对	12.0 绝对	里工计,强作用力固定大符

真空设置(单位为 kPa)为目标真空度。泵将全速运行,直到达到目标真空度,接着以维持目标真空度所需的较低速度运行。


大气压会随着天气、温度和高度而发生变化。夹爪自动补偿海拔高度,最高补偿 2km,补偿最高值时,压力为海平面高度处压力的 80%。

### 气流

气流是指为了维持目标真空度而必须泵入的空气量。绝对紧密的系统没有任何气流而且在实际 应用中会有少量的空气泄漏,主要来自两个途径:

- 真空吸盘的唇部泄漏
- 工件泄漏

真空吸盘下最小的泄漏很难发现(参见下图)。



工件泄漏甚至更难发现。看起来完全紧密的物体实际上可能一点都不紧密。典型的例子就是粗糙的纸板箱。薄外层通常需要大量气流才可以产生与之不同的压力(参见下图)。



#### 注意下述因素:

- 特别注意泄漏,例如真空吸盘的形状、表面粗糙度。
- 抓取泄漏严重的物体时,尽量在A、B、C和D中选择多条通道。


下图显示了夹爪的气流量。



#### 注释

气流取决于使用的通道数量。







#### 注释


检查纸板箱是否紧密的最简单的方式就是使用夹爪进行测试。


对于瓦楞纸板而言,高真空百分比设置并不能提高提升能力。实际上,建议使用较低的设置,例如 20%。

低真空设置会导致气流减少,并且真空吸盘下的摩擦力也会减小。这也就意味着过滤器和真空吸盘的寿命会更长。

## 4 通道

VGP20 设有 16 个孔,用于根据需要安装真空吸盘或堵头螺钉。上面还有标线,可以指示孔的连接位置。在分别使用通道 A 和 B 提供真空时会用到。





#### 配件和堵头螺钉

只需要从配件上拉下来,就可以轻松更换真空吸盘。向一侧拉伸硅胶,接着将真空吸盘拉出。 没有使用的孔可以使用封堵螺丝封堵,也可以更换不同类型的配件,以保证可以配合需要用的 真空吸盘。拆卸或安装配件和堵头螺钉时,要使用提供的 3mm 六角扳手拧紧(以 2Nm 拧紧 扭矩)或拧松。



常用的螺纹尺寸为 G1/8",可以用于将标准配件、封堵装置和加长装置直接安装到夹爪上。

## 排出泵中的废气

可以从夹爪排出泵中的废气。取下夹爪侧面的消声器,可以通过 G1/8 螺纹连接管件和管,来导出废气。



## 自定义夹爪

您可以通过夹爪底面上的 M6 螺纹安装需要的自定义设备。

#### 自定义夹爪示例:

- 板通过机柜中的 M6 孔安装到夹爪上。板厚度应不低于 12mm, 才能安装吸盘和配件。
- 板上有8个G1/8螺纹槽,用于安装吸盘。可以使用带配件的现有吸盘。



- · G1/8 配件可以直接用到上述吸盘上(不随机附送)。
- 相同的配件可以用于夹爪,管可以安装在中间。
- 要优化提升能力,必须将吸盘均分到夹爪的各个通道。





#### 噪音水平

夹爪的噪音水平取决于工件的表面和几何结构,特别是表面的泄漏情况。这还取决于周围的状况和其他设备。

为了测量 VGP20 的噪音水平,我们聘请外部公司执行了测试。


#### 测试设置如下:


- 测试在正常的室内生产区域中进行。
- 他们使用了 4 种不同的无涂层粗糙纸板箱和一种带涂层的粗糙纸板箱作为工件。
- 测试运行 4 个循环的组合抓取,机器人保持工件移动 8 秒,机器人在无工件情况下移动 7 秒,接着释放。
- 噪音测量设备放置在距离机器人臂 1 米的位置。


测试结果表明,最差的纸箱的平均噪音水平为 71 dB(A), 5 个箱子的平均噪音水平为 67 dB(A), 远低于允许的最高噪音水平 (80 dB(A))。因此,类似的设置不会对 VGP20 周围的人造成听力损伤。

使用密度更大的无涂层纸板箱作为工件可以大大降低噪音水平。

## 1.2. VGP20







所有尺寸的单位均为 mm 和[英寸]。